

Umweltinspektionsbericht Firma Drago Mocambo GmbH, Radevormwald

Anlage zum Rösten von Kaffee

31. März 2017

Umweltinspektionsbericht

Firma / Betreiber	Drago Mocambo GmbH Röntgenstr. 26 42477 Radevormwald
Anlage	Anlage zum Rösten von Kaffee Ziffer 7.29.2 der 4. BImSchV
Datum der Inspektion	22. November 2016
Dauer der Inspektion	1 h
beteiligte Behörden/Stellen	Untere Immissionsschutzbehörde Untere Wasserbehörde Untere Abfallwirtschaftsbehörde

A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Vor-Ort-Besichtigung mit dem Schwerpunkt:
Abfall, Abwasser und Immissionsschutz

B) Grundlage der Überwachung

Genehmigungsbescheid vom 16.12.2004, Az.: 21.2/Ci/G30.033/04/0729.2

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinitionen siehe Anlage)

keine Mängel:	Ja
geringfügige Mängel:	Nein
Mängel zwischenzeitl. behoben:	-
erhebliche Mängel:	Nein
Mängel zwischenzeitl. behoben:	-
schwerwiegende Mängel:	nein
Mängel zwischenzeitl. behoben:	-
Sonstiges	-

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde:	Revisionsschreiben vom 13.01.2017
------------------------	-----------------------------------

Anlage

Mängeldefinitionen

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.